

一、工程名稱：(112 年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程（第 1 區）板橋區重慶國小周圍人行道改善工程)

二、執行單位：

主辦單位：新北市政府養護工程處

設計監造單位：杜風工程服務股份有限公司

施工單位：松弘營造有限公司

三、改善效益：(可預期的成果、改善前後差異說明、本案特色等)

(一)重慶國廣和街及和平路 101 巷人行道改善，民眾可繞行散步、跑步、創造「在地新生活圈多功能步道」

(二)廣和街設置多處 YOU BIKE 腳踏車架，提供有需求之民眾使用。

四、改善範圍及成果：

1.改善重慶國小學校周邊和平路 101 巷(單側)及廣和街雙側(人行道、排水、路面或景觀)設施，改善總長度 327 公尺。

2.施工時間：113/02/28~113/07/27

3.工程經費：18,414,957

4.改善成果：

(1)人行道改善長度 327 公尺(含高壓磚、噴花地坪)。

(2)高壓磚約 437 平方公尺。

(3)透水磚約 0 平方公尺。

(4)無障礙坡道改善 14 處。

(5)AC 路面刨鋪約 3,511 平方公尺。

(6)共同(弱電)管溝 578 公尺。

(7)新植路樹 0 株、灌木植栽 290 平方公尺(或綠帶面積)、樹木遷移 0 株。

(8)路燈新設 27 支、號誌遷移 0 處。

(9)外單位設施遷移：電桿下地 0 處、台電電箱：0 處、中華電信：1 處。

(10)纜線下地(天際線)：0 處路口。

(11)其他：

五、工程位置圖示：



六、改善前後照片(同位置、同角度、至少 5 組(越多越好)，除了人行道鋪面外最好有拍到學校，另如有拍到電箱遷移、電桿下地等改善對照更好，請註明拍照地點)注意：因照片會 PO 網宣傳，提供之照片請先篩選(畫面清晰、像素高一點的)，最好是改善前後差異較大的，另改善後的照片內有違規停車的、淨寬看起來不太夠的或還沒完全做完的照片，儘量不要放進來(常有民眾在網路提出質疑，民眾會比對旁邊店面或路口位置，並出現場違規，還要去回復…)

照片-1(位置：和平路 101 巷)

改善前



改善後





照片-2(位置：和平路 101 巷與國慶路 158 巷口)

改善前



改善後



照片-3(位置：五權街口與廣和街)

改善前




改善後






照片-4(位置：廣和街)

改善前



改善後






照片-5(位置：廣和街)

改善前




改善後



照片-6(位置：廣和街)

改善前



改善後

